

Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update



Gerätename(n)

525iHE3, 525iHE4

Beschreibung der Änderung

Neue Ersatzteilsätze und Schneidkopfbaugruppen

Kommentare

Aufgrund von behördlichen Anforderungen wurden die Modelle iHE3 und iHE4 um eine Schutzstange erweitert.
Material am Getriebegehäuse A hinzugefügt.
Material vom Getriebegehäuse B entfernt.

Eingeführt ab

Seriennummer/Datum	Anmerkung
20250300018	596 30 04-02 für den 525iHE4
20244200923	596 30 04-05 für den 525iHE3

IPL-Updates

Titel der Seite	Ref. Nr.	Neue Teilenr.	Name	Exkl. Teilenr.	Anmerkung
Getriebe	1	598 88 88-02	Getriebegehäuse-Baugruppe	598 88 88-01	Kann unabhängig von der Seriennummer für alle Geräte bestellt werden.
Getriebe	17	599 97 54-02	Getriebegehäuse-Baugruppe	599 97 54-01	Kann NUR für Geräte bestellt werden, die NACH den oben genannten Seriennummern gebaut wurden.
Getriebe	36	548 45 20-01	Getriebegehäuse-Satz	-	Satz mit den Artikelnummern 598 88 88-02 und 599 97 54-02. Sollte für Geräte bestellt werden, die vor den oben genannten Seriennummern gebaut wurden, wenn 599 97 54-02 benötigt wird.
Schneid-ausrüstung	15	596 30 04-02	Schneidkopfbaugruppe	596 30 04-01	Für 525iHE4
Schneid-ausrüstung	15	596 30 04-05	Schneidkopfbaugruppe	596 30 04-01	Für 525iHE3