

Mise à jour de la liste des pièces illustrée - IPL



Nom des produits

536LiLX, 536LiRX

Description de la modification

Ensemble moteur 577 02 21-06 sans noyau en ferrite 577 97 66-01. Longueur de câble réduite pour faciliter l'assemblage.

Commentaires

Introduit depuis

Numéro de série/date	Remarque
À partir du numéro de série 20181500084	Nouvel ensemble moteur 577 02 21-06 sans noyau en ferrite. Noyau en ferrite 577 97 66-01 applicable uniquement aux anciennes versions de moteur 577 02 21-04/-03/-02/-01.

Mises à jour IPL

Titre de la page	Réf . n°	Nouvelle référence	Nom	Sauf référence	Remarque
ÉLECTRIQUE	6	577 02 21-06	ENSEMBLE MOTEUR - LAME BLDC	577 02 21-04	
ÉLECTRIQUE	7		NOYAU EN FERRITE	577 97 66-01	Voir la remarque ci-dessus.