

Lista de peças ilustrada – Atualização da IPL



Nome(s) do(s) produto(s)

536LiLX, 536LiRX

Descrição da alteração

Conjunto do motor 577 02 21-06 sem núcleo de ferrite 577 97 66-01. Comprimento do cabo reduzido para facilitar a montagem.

Comentários

Introduzidos a partir de

Número de série/data	Observação
A partir do n.º de série 20181500084	Novo conjunto do motor 577 02 21-06 sem núcleo de ferrite. Núcleo de ferrite 577 97 66-01 apenas aplicável a variantes de motor mais antigas 577 02 21-04/-03/-02/-01.

Atualizações da IPL

Título da página	N.º de ref. a	N.º da peça nova	Nome	N.º da peça excl.	Observação
SISTEMA ELÉTRICO	6	577 02 21-06	LÂMINA BLDC DO CONJUNTO DO MOTOR	577 02 21-04	
SISTEMA ELÉTRICO	7		NÚCLEO DE FERRITE	577 97 66-01	Consultar a observação acima.