

Lista de peças ilustrada – Atualização da IPL



Nome(s) do(s) produto(s)

530iB

Descrição da alteração

Atualização do conjunto de cablagem para uma montagem mais fácil na fase de produção. Resultado: o conjunto de cablagem 538 64 50-01 está agora dividido em dois: potência de cablagem (548 91 36-01) e sinal de cablagem (548 91 38-01).

Comentários

O stock 538 64 50-01 pode ser utilizado. Consulte a observação abaixo para obter mais explicações.

Atualizações da IPL

Título da página	N.º de ref.^a	N.º da peça nova	Nome	N.º da peça excl.	Observação
SISTEMA ELÉTRICO	1	548 91 36-01 (potência de cablagem)	Cablagem	538 64 50-01 (conjunto de cablagem)	Depois de utilizar o stock 538 64 50-01, se o cliente receber a potência de cablagem 548 91 36-01, este terá de encomendar o novo sinal de cablagem 548 91 38-01 para ter o sistema de cablagem completo (potência de cablagem + sinal de cablagem).
SISTEMA ELÉTRICO	4	548 91 38-01	Sinal de cablagem		