

Geïllustreerde onderdelenlijst - IPL-update



Productnaam

550iBTX, 550iBTX BT (967681101 en 967681102)

Beschrijving van wijziging

Voor productnummers 967681101/ 967681102 is, omdat de oude motor niet meer wordt geproduceerd, een nieuwe motorkit 547 30 65-01 nodig als klanten de oude motor 597 11 03-02 willen vervangen.

Opmerkingen

Nieuwe KIT 547 30 65-01 moet een motor en regeleenheid bevatten omdat de nieuwe motor niet compatibel is met de oude regeleenheid en de oude motor niet compatibel is met de nieuwe regeleenheid. Na de overstap naar de nieuwe KIT 547 30 65-01 kunnen klanten beide nieuwe componenten afzonderlijk bestellen: VENTILATOR 529 62 63-01 EN REGELEENHEID 597 62 76-03.

Geïntroduceerd vanaf

Serienummer/datum	Opmerking
?	-

IPL-updates

Paginatitel	Ref. nr.	Nieuw onderdeelnr.	Naam	Excl. onderdeelnr.	Opmerking
Ventilator	2	547 30 65-01	Motoreenheid	597 11 03-02	PNC 967681101, 967681102
Ventilator	5	529 62 63-01	VENTILATOR SYSTEEM		Alleen na de overstap naar KIT 547 30 65-01.
Ventilator	6	597 62 76-03	REGELEENHEID		Alleen na de overstap naar KIT 547 30 65-01.